

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebagplan P**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 121040

Seite 1 von 4

**1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens****Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung**

Klebagplan P

**Angaben zum Hersteller / Lieferanten**

Firmenname : Klebag Chemie AG  
 Strasse : Herdern 13  
 Ort : CH-6373 Ennetbürgen  
 Telefon : 041 624 40 50  
 Ansprechpartner : Herr Dr. W. Gaede  
 E-Mail : info@klebag.ch  
 Internet : www.klebag.ch  
 Notrufnummer : 044 251 51 51

Telefax : 041 620 62 85

**2. Mögliche Gefahren****Einstufung**

Gefahrenbezeichnungen : Reizend  
 R-Sätze :  
 Reizt die Haut.  
 Gefahr ernster Augenschäden.  
 R43 entfällt aufgrund der Reduktion von Chrom VI bzw. Chrom VI-Gehalt unter 2 ppm

**3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****Chemische Charakterisierung ( Zubereitung )****Gefährliche Inhaltsstoffe**

EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
266-045-5	65997-16-2	Tonerdezement	10 - 25 %	Xi R38-41
266-043-4	65997-15-1	Portlandzement	2.5 - 10 %	Xi R38-41-43

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

**4. Erste-Hilfe-Massnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

**Erste Hilfe nach Einatmen**

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

**Erste Hilfe nach Hautkontakt**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

**Erste Hilfe nach Augenkontakt**

Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Erste Hilfe nach Verschlucken**

Kein Erbrechen herbeiführen. Unbedingt Arzt hinzuziehen! Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.

**5. Massnahmen zur Brandbekämpfung**

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan P**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 121040

Seite 2 von 4

**Geeignete Löschmittel**

Das Material ist nicht brennbar.  
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Zusätzliche Hinweise**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen**

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Personen in Sicherheit bringen.

**Verfahren zur Reinigung**

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Zum Aufnehmen zugelassenen Industriestaubsauger verwenden.

**7. Handhabung und Lagerung****Handhabung****Weitere Angaben zur Handhabung**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

**Lagerung****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Schützen gegen: Hitze.

**Zusammenlagerungshinweise**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung****Expositionsgrenzwerte****MAK-Werte**

CAS-Nr.	Stoff	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	F/ml	Kategorie	Art
14808-60-7	Siliciumdioxid, kristallines (Quarz), bei einem Gehalt von ≤ 4,00 Gew.% an kristallinem Siliciumdioxid (OLD)	-	3 a		(8 h)	
		-	-		Kurzzeit	

**Begrenzung und Überwachung der Exposition****Schutz- und Hygienemassnahmen**

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

**Atemschutz**

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung

**Handschutz**

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

**Augenschutz**

Dicht schließende Schutzbrille.

**Körperschutz**

Arbeitsschutzkleidung tragen.



**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan P**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 121040

Seite 4 von 4

**R-Sätze**

- 38 Reizt die Haut.  
41 Gefahr ernster Augenschäden.

**S-Sätze**

- 02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Nationale Vorschriften****Zusätzliche Hinweise**

GISCODE: ZP1 - Zementhaltiges Produkt, chromatarm (Cr6+ < 2 ppm)  
EMICODE: EC1 - Sehr emissionsarm

**16. Sonstige Angaben****Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze**

- 38 Reizt die Haut.  
41 Gefahr ernster Augenschäden.  
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*